



PC RS232 lábkiosztás

- 1. DATA CARRIER DETECT
- 2 - RXD
- 3 - TXD
- 4. DATA TERMINAL READY (kimenet)
- 5 - GND
- 6. DATA SET READY (bemenet)
- 7. RTS (kimenet)
- 8. CTS clear to send (bemenet)
- 9. Ring indicator (bemenet)

Title		
PONY programozó egység		
Size A	Document Number PONYprogramozó:elvirajz	Rev 1
Date:	Saturday, May 22, 2010	Sheet 1 of 1