

nél ügynel kell arra, hogy a kinyitott készülékre ne kerüljön a saját súlyán kívül más terhelés.
Kapcsoltáblába szrelhető kivitel esetén a tömzselenlés alsó rész elmarad (4. sz. ábra 3 jelű rész).
A szabályozót a 3/a ábra szerinti tábla kivágásába kell helyezni és két darab felerősítő alkatrészkel rögzíteni. Ez esetben a kapcsoltábla kialakításnak kell biztosítania a megfelelő érintésvédelmet. A kapcsoltábla IP 20-as védettségű legyen.
A készüléket hőforrástól lehetséleg távol, úgy kell elhelyezni, hogy természetes szellőzésre legyen akadályozva. Lásd még: „Biztonsági előírások” c. fejezet (7. pont).

A készülék megerősített szigetelésű, védőföldei csatlakoztanihoz nincs szabad.

A haladzati és a motoros szelép vezetékeit az érzékelő vezetékektől elkülöníve kell vezetni. Szükség esetén a mérővezetéket árnyékolással kell ellátni, ez lehet védőföldire körtött fémeső (lásd még a „Zavarvedelem” c. fejezetet).

4. BEKÖTÉS

A bekötéshez min. 380 V feszültségű min. 1. max. 1,5 mm² keresztmetszűtű hajlékonysági rezeteket kell alkalmazni. Aluminium, vagy tömör rézvezeték nem alkalmazható.

A különböző hőmérőkkel és a vízhőmérőkkel kötött céliszerű három vezetékes módon bekötni. Ha az egyes vezetékek ellenállása azonos, a vezetékek ellenállására adott határon belül nem okoz merési hibát (lásd „Műszaki adatok”). A bekötés az 5. ábrán látható. Kétfelvezetékes bekötés esetén az 1–2 ill. 12–13 kapcsokra kompenzáció ellenállást (RK) kell kötni, melynek értéke megfelezik a teljes vezetékkellenállását. Ajánlott erre a célra a GMM TRV-2 típus ellenállására.

A különböző hőmérőkkel érzékelő elhelyezésénél ügynel kell arra, hogy az érzékelőt zavaró hőhatás (pl. közvetlen nap sugárzás) ne érje. A székhárás érzékelőt háromeres vezetékkel kell bekötni a szabályozóhoz. Egy vezeték ellenállása max. 0,5 Ohm lehet és az egyes vezetékek ellenállás között max. ± 10 % eltérés lehet.

Ha a nap sugárzás vagy székhárás érzékelő nem kerül alkalmazásra, csatlakozó pontjait szabádon kell hagyni és a hozzá tartozó korrekciós szerveket a készülék előlapján nullára kell állítani. A szabályozó bekötése az erősáramú szabáványnak megfelelően történjen. A kezű összefüggés alapján határozható meg:

5. ÜZEMBEHELYEZÉS, BEÁLLÍTÁS, KEZELÉS, KEZELŐSZERVEK (lásd 6. á.)

- $\Delta T_v / \Delta T_A$ meredekséges beállító forgatógomb
- T_{v20} normál fütési alapbeli beállító gomb
- ΔT_v csökkenés mértékét beállító gomb
- Xp visszavezetés mértékének beállítása
- Székhárás korrekció mértékének beállítása
- Napsugárzás korrekció mértékének beállítása
- Ráfűtés üzemmód bekapcsolójára és visszajelző LED-je
- LED kijelző alapállapotban óra kijelzést ad, a villogó pont a másodperceket jelzi

T_A nyomogomb, megnynyomása után kb. 3 másodpercig a LED kijelzőn a külső hőmérőkletet jeleníti meg.

T_v nyomogomb megnynyomása után kb. 3 másodpercig a LED kijelzőn a vízhőmérőkletet jeleníti meg.

Érzékelő hibát jelző LED.

Szelép működést jelző LED-ek és kézi szelélemüködtető nyomogombok.

Kézi üzemmód nyomogombja.

T_{v20} Folyamatos normal fütés nyomogombja és jelző LED-je.

$T_v - \Delta T_v$ Folyamatos csökkenett fütés nyomogombja és jelző LED-je.

Ü Unnennap üzemmód nyomogombja és jelző LED-je.

H..V A hét napjainak nyomogombjai és jelző LED-jei.

ÓRA±Óra beállító gombok, a

+ jelű novelli, a

- jelű csökkeni.

PERC Perc beállító gomb (növeli az értéket).

9, 10, 11, 12 A programozott kapcsolási pontok kiválasztó gombok és a kapcsolási pontok visszajelző LED-jei.

◎ Automata üzemmód nyomogombja és jelző LED-je.

PR Programbeviteli üzemmód nyomogombja és jelző LED-je.

A TERMOREG-P1 üzembehelyezését a következők szerint kell végezni:

$$T_H = \frac{T_{v20} + m \cdot 20}{1 + m}$$

ahol m a $\Delta T_v / \Delta T_A$ gombbal beállított merevdegségi értéke. T_H meghatározása karakterisztika segítségével is lehetséges. A 7. ábrán látható karakterisztikából egy választott T_H értékhez szükséges T_{v20} beállítás is meghatározható addott m érték esetén. A ΔT_v jelű forgatógombbal a csökkenés mértéke állítható 0...40°C között. A mindenkorai vízhőmérőklet a beállított értékkel fog csökkenni, amikor az időprogram csökkentési üzemmódot határozza meg.

OTTOMAT
Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.,
6726 SZEGED, Csalogány u. 58.
62/431-125